

Polar G3 GPS Sensor

0. oldal: ábrák

1. oldal

Gratulálunk! Ön egy Polar G3 GPS Sensor büszke tulajdonosa lett, mely képes sebesség- és távolság adatok továbbítására, bármely kültéri sporttevékenység esetén.

A Polar G3 Sensor négy műhold adatait figyelembe véve kiszámítja saját pozícióját. Az érzékelő a Polar W.I.N.D. 2,4 GHz technológia segítségével továbbítja az adatokat egy kompatibilis Polar modellnek, pl. az RS800-nak, ami érzékeli és kijelzi a kapott információkat.

A Polar G3 robosztus és vízálló. Akármilyen körülmények között is eddzen, bizton számíthat rá.

A Polar G3 Sensor használata

Az elem behelyezése

1. Nézze meg a borítón lévő 1-es ábrát. Nyissa ki az elemtartó fedelét. Ehhez helyezzen egy érmét a vágatba és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Helyezze be a mellékelt elemet a tartóba. A pozitív pólus (+) legyen a fedél felé.
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét,- egy érmével tekerje az óramutató járásával megegyező irányba.

A Polar G3 Sensor felvétele

1. Nyomja meg a csatot (2. ábra), ami ekkor kinyílik.
2. Vezesse át a szíjat a csaton lazán, majd rögzítse (3. ábra). A szenzort nem muszáj a szíjon viselnie, rögzítheti övre vagy akár egy hátizsákra is.

2. oldal

3. Vegye fel a szíjat a felkarjára és húzza meg (4. ábra).

A szenzort és a Polar jellevőt ugyanazon a karján viselje. Ellenőrizze, hogy a „GPS sensor” felirat és jel felfelé és a testtől el-felé mutasson.

A Polar G3 Sensor be-/ és kikapcsolása

A műholdak jelei legjobban szabadtéren, fáktól és magas épületektől távol foghatók. Az érzékelő bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot. Egy villogó fény jelzi, hogy a szenzor üzemkész (alacsony/magas teljesítmény fok). Majd ezután egy piros fényt fog látni, amikor is az érzékelő műholdjeleket keres (5. ábra). A műholdakkal való elő összekapcsolódás általában 30-60 másodpercig tart. A keresés hatékonyabb lesz, ha ez idő alatt nem mozgatja a készüléket. A jelek megtalálását és a helymeghatározást zöld fény jelzi. Ekkortól aktívan bevethető a Polar G3 Sensor.

! A G3 Sensor a Polar s3 futószenzorhoz hasonló módon látja el a Polar RS800-at sebesség- és távolság adatokkal. A „Polar G3 Sensor és a Polar RS800 együttes használata” fejezetben leírt beállításokat azonban mindenképpen el kell végezni.

A szenzor kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot egy másodpercen keresztül. Az érzékelő automatikusan kikapcsol, ha nem talál műholdjeleket, ill. ha pozíciója 15 percn keresztül nem változik.

3. oldal

A sebesség-és távolság adatok Polar jellevőn való megjelenítéséhez olvassa el az adott modell használati útmutatóját.

Üzem mód váltás

A Polar G3 Sensor képes alacsonyabb és magasabb teljesítmény fokozaton való működésre. Az alap üzemmód a magas fokozat. Alacsonyabb fokozaton azonban az elem élettartama akár 40%-kal megnő. Fontos tudnivaló, hogy a sebesség- és távolság adatok magas fokozaton pontosabbak lesznek.

Az üzemmód váltáshoz, az aktiválás után, tartsa nyomva a gombot 5 másodpercen keresztül (5 villogó jel). Mindkét oldalon négy villogó fényt fog látni. Zöld fény jelzi a magas fokozatú üzemmódot, piros pedig az alacsonyat.

Minden bekapcsoláskor villogó fény jelzi, hogy a szenzor mely üzemmódban van.

A Polar G3 Sensor és a Polar RS800 együttes használata

A G3 és az RS800 kombinációja a piacon fellelhető leghatékonyabb és legfejlettebb edzőrendszer.

A G3, az s3 futóérzékelőhöz hasonló módon továbbítja a sebesség- és távolság adatokat az RS800 felé, annyi különbséggel, hogy ez esetben manuális be- és kikapcsolás szükséges. Az s3-mal ellentétben viszont, a G3 nem mér lépésfrekvencia és átlagos lépéshossz adatokat.

4. oldal

A lépésfrekvencia és a lépéshossz mérése tehát nem működik a G3 Sensor használta esetén. Ez azonban nincs hatással az Ön sebesség- és távolság adataira, ill. az adatbankra. Ugyancsak fontos, hogy az RS800 RunningIndex funkciója kizárólag az Ön futás közbeni teljesítményét méri. A Polar G3 Sensor és az s3 futóérzékelő nem használható egyszerre.

A G3 Sensor használatakor a következő beállításokat kell elvégezni az RS800-on:

- A sebesség-és távolság funkció bekapcsolásához a következő módon járjon el:
Bevitel> Funckiók> S Sensor> be/ki.
- Az RS800-at és a G3 Sensor-t össze kell kapcsolni. Ehhez a G3 Sensor-nak bekapcsolt állapotban kell lennie. Fontos, hogy ne legyen a közelben s3-as futóérzékelő, mivel így sikertelen lehet a művelet. Kövesse az alábbi útvonalat:

Bevitel> Funkciók> S Sensor > új Sensor. Az új Sensor összekapcsolása?- felirat megjelenésekor válassza az **Igen**-t. Ezután megjelenik a **Kész!** szöveg.

- A kalibrálási faktornak 1000- nek kell lennie. A faktor manuálisan is beállítható a **Bevitel> Funkciók> S Sensor> Kalibrálás**- útvonalon. Állítsa 1000-re a kalibrálási faktort, majd nyomja meg az OK gombot. A szenzor kalibrálása befejeződött.

! Amennyiben a sebesség adat túllépi az 55 km/h-s értéket, akkor automatikusan osztódni fog 10-zel. Például az 56 km/h-s sebesség, 5,6 km/h-ként jelenik meg.

5. oldal

Elemcsere

Az elemjelző fény piros villogása jelzi, ha elem feszültsége túl alacsony (5b ábra). Cserélje ki az elemet a „Polar G3 Sensor használata” fejezetben leírtak szerint.

Az érzékelő 1 db AA jelű alkáli elemmel működik. 5°C és az alatti hőmérséklet esetén lítium elem, vagy NiMH akku használatát javasoljuk, mivel alacsony hőmérsékleten csökken az alkáli elemek élettartama.

! Tartsa távol az elemet a gyerekektől! Amennyiben egy gyerek lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz! Az elhasznált elemeket vigye a szelektív gyűjtőhelyre.

Tisztítás és karbantartás

Az alábbiak betartása segít Önnek a garancia feltételeinek teljesítésében.

- A szíjat moshatja mosógépben, 40 fokos programban. Ajánljuk azonban mosózsák használatát. A szíjat ne impregnálja, ne használjon fehérítőt vagy öblítőt. A tisztításhoz ne használjon kémiai, maró hatású anyagokat. Ne vasalja ki a szíjat!
- A szenzort rendszeresen tisztítsa meg enyhén szappanos vízzel, majd egy törölközővel törölje szárazra. Soha ne használjon alkoholt, vagy súrolószert (pl. fém dörzsszivacsot, ill. kémiai tisztítószert). Soha ne tegye a szenzort mosó- vagy szárítógépbe.

6. oldal

- A szíjat és a szenzort tartsa száraz, hűvös helyen. Nedvesen soha ne tárolja nem lélegző anyagban, pl. sporttáskában. Ne tegye ki hosszú ideig erős napsütésnek.

Szerviz

A garanciális idő alatt minden javítási munkálatot kizárólag a Polar szakszervizben végeztessen. A garancia nem érvényes a nem Polar szakszerviz munkatársai által okozott károkra.

A G3 Sensor használata vízben

A Polar G3 Sensor vízálló. Nyugodtan használható esőben, folyón való átkelésnél vagy kenuzásnál. A GPS jel vétel azonban víz alatt nem működik.

A hibák elhárítása

Ha a sebesség-és távolság adatok kijelzése rendszertelen, vagy nem is láthatók: A vételt valószínűleg a környezetében lévő faktorok akadályozzák (pl. épület vagy a domborzati viszonyok). Amennyiben a szenzor nem talál műhold jelet, nem képes helyének meghatározására, így a sebességadatok megadására sem. Az árnyékolt helyszín előtti utolsó pozíció és az árnyékolt terület utáni, következő pozíció közti távolság egyenes vonalként, vagyis a kanyarok figyelembe vétele nélkül kerül kijelzésre.

Alacsony sebesség esetén (3 km/h alatt) csökken a pontosság. Tehát ez a tény is eredményezhet változó sebesség-adatokat.

7. oldal

Ha a szenzor nem reagál a gombnyomásra: Tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig (a zöld fény 10x fog villogni), s a szenzor lenullázódik. Amennyiben sikeres volt, akkor a piros fény mindkét oldalon villogni fog. Ha ez nem történik meg, akkor valószínűleg kimerült az elem.

Műszaki adatok

Átviteli frekvencia	2,4 GHz
Elem típus	1 db AA típusú elem
Az elem élettartam magas fokozatú használat esetén	Átlagban kb. 10 üzemóra (20°C)*
Külső hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Pontosság (távolság)	+/- 2%
Pontosság (sebesség)	+/- 2 km/h
Vízállóság	20 méter
A szíj anyaga	Rugalmas textil szíj: 34 % polyamid, 33% polyester, 33% gumi. Egyéb anyagok: polyamid, szilikon.

*Az elem élettartam függ annak fajtájától és a külső hőmérséklettől.

A gyártó által vállalt garancia

- A Polar Electro Inc. az alábbi, a világon bárhol érvényes garanciát nyújtja azon használók számára, akik az USA-ban ill. Kanadában vásárolták a terméket. Polar Electro Inc. az alábbi, a világon bárhol érvényes garanciát nyújtja azon használók számára, akik más országokban vásárolták a terméket.
- A Polar Eletro Inc./ Polar Electro Oy a vásárlás napjától számítva, 2 éves garanciát vállal az első ügyfél/vásárló felé, az anyag- ill. gyártási hibákból eredő hiányosságokért.

8. oldal

- **Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot, és a Polar kártya lepecsételt garanciára vonatkozó részét! Ezek bizonyítják a vásárlást!**
- Nem vonatkozik a garancia: elemre, olyan meghibásodásokra, melyek a nem rendeltetésszerű, ill. kommersziális használat során keletkeztek, ill. balesetre, valamint a fontos tudnivalók figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett sérülésekre. Nem érvényes a garancia a szíjra, a megrepedt vagy eltört műanyag házra.
- A garancia nem vonatkozik olyan közvetlen vagy közvetett károkra, azok következményeire, ill. veszteségekre, költségekre és kiadásokra, melyek a termék használatával összefüggésben keletkeztek. A garancia időtartama alatt a Polar szakszerviz munkatársai ingyenesen elvégzik a termék javítását ill. cseréjét.
- A garancia nem korlátozza sem a használó, az adott időszakban, az adott országban érvényes jogszabályok szerinti jogait, sem a vevő és az eladó által kötött vásárlási szerződésben foglalt jogokat.

CE

Ez a termék megfelel a 93/42/EWG előírásoknak. Ezek részletes leírását megtalálja a www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html oldalon.

9. oldal

A fent látható, áthúzott, kerek szemeteskuka ábra azt jelképezi, hogy a Polar termékei megfelelnek az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EG –ben megfogalmazott, elhasznált, régi elektromos és elektronikus gépekről szóló előírásainak. Az EU országaiban ezeket a termékeket a törvény szerint szelektáltan kell gyűjteni. A Polar törekszik arra, hogy a szemét környezetre és az egészségre gyakorolt hatását, az EU-n kívül is minimalizáljuk. Kérjük, vegye figyelembe az adott ország előírásait és amennyiben lehetséges, gondoskodjon róla, hogy a régi berendezés a megfelelő feldolgozó, gyűjtő helyre kerüljön.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finnország.

A Polar Electro Oy ISO 9001:2000 előírásai szerint működő cég.

Minden jog fenntartva. Ezt az útmutatót a Polar Electro Oy előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem szabad más célra felhasználni, másolni- még kivonatos formában sem. A használati útmutatóban ill. a csomagoláson lévő,™ jellel ellátott nevek és logók, a Polar Electro Oy márkanevei. A használati útmutatóban ill. a csomagoláson lévő, ® jellel ellátott nevek és logók a Polar Electro Oy bejegyzett márkanevei.

10. oldal

A jótállásból kizáró tényezők

A használati útmutatóban leírtak kizárólag informatív célokat szolgálnak. Az itt leírt termékek a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, bejelentés nélkül is módosíthatók.

- A Polar Electro Inc./ Polar Electro Oy nem vállal felelősséget és szavatosságot az ezen használati útmutatóban foglaltakért, ill. az abban leírt termékekért.
- A Polar Electro Inc./ Polar Electro Oy elutasít mindenféle felelősséget azon károkért, azok következményeiért, veszteségekért, keletkezett költségekért vagy kiadásokért, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggnek ezen használati útmutató vagy a benne leírt termékek használatával.